

Bacia de Contenção

EMPRESA CONTRATANTE: CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

LOCAL: ALUMÍNIO - SP

DATA: 24/02/2014

PROJETO: IMPERMEABILIZAÇÃO

PRODUTO: POLIUREIA



ANTES



Esta bacia de contenção de óleo sempre teve problemas com transbordo e vazamentos. Antes, sem os revestimentos impermeabilizantes de alta eficiência, o óleo derramado, esvaía-se pela estrutura de concreto e contaminava o solo, com uma saturação que chegava a minar até a superfície.



DEPOIS



Hoje, depois do revestimento e quando ocorrem os vazamentos, o óleo fica estancado na bacia de contenção até que as equipes responsáveis cheguem e façam a coleta.

A estrutura denominada bacia de contenção está protegida e também oferece proteção ao meio ambiente e conserva o fluido de processo que pode ser reaproveitado.

PARTE DE NOSSA ESTRUTURA



Resultado: o uso de poliureia, impermeabiliza com alta eficiência e facilita os trabalhos de inspeção e limpeza deixando um acabamento liso, resistente e durável.

Agradecimento Especial